

چگونه از مولتی متر برای آزمایش کردن PSU استفاده کنیم؟

این برای همه سری های PSU APW می تواند به کار رود.

مراحل زیر را برای آزمایش کردن دنبال کنید: اگر PSU خراب شده باشد یا نه:

1. دقت کنید که سیم برق به درستی متصل شده باشد.
2. مولتی متر دیجیتال را روی D / C تنظیم کنید تا ولتاژ D / C PSU را بررسی کنید.
3. دو روش برای اتصال این گیرنده ها وجود دارد:
 - گیرنده قرمز و یا سیاه را به اتصال دهنده های زرد و سیاه متصل کنید.
 - یک گیرنده قرمز و یا سیاه را به پایانه های مثبت و منفی PSU متصل کنید.



4. اگر خوانش های ولتاژ را بررسی کنید، اگر 12 ± 0.5 ولت را نشان دهد، به این معنی است که PSU خوب کار می کند. اگر آن صفر V را نشان دهد، به این معنی است که PSU کار نمی کند و باید تعمیر شود.

یک بلیط تعمیر ایجاد کنید و آن را برای تعمیر به ما برگردانید.

- چگونه یک بلیط تعمیر ایجاد کنیم.

- راهنمایم تعمیر

- پرسش های متداول برای تعمیر

متناوبا، شما ممکن است PSU جدیدی را در اینجا بخرید.